



T-NS 镍上褪锡添加剂

ISSUED:2016/12/1

REVDAT: -----

一. 产品特性

本品专为镍底镀层上褪除不良锡层而设计，对镍层损伤小，褪锡速度快、彻底。

二. 操作条件/使用方法

1. 配制 1 升工作业所需物料：

硝酸 350ml/L

添加剂 50ml/L

2. 产品褪镀前需先除油清洁表面，然后浸入工作业中，不停的晃动，目测锡镀层褪净为止。
3. 如反应过快或过慢，可适当调整硝酸浓度来控制。添加剂不可加多，如添加剂过量会加速腐蚀镍镀层。
4. 褪镀好的产品需电解除油后再施镀，避免褪镀后表面残留膜层而影响结合力。

三. 产品包装

T-NS 添加剂 25 升/桶

声明：此说明书中所有关于本公司产品的建议及参数，是以本公司信赖的实验与资料为标准。因业界同仁设备及实际操作的各异性，故本公司不保证及不负任何可能相关之不良后果。此说明书内所有的资料也不用作侵犯版权的证据。